Рекомендации

по кладке керамического кирпича Tiileri

Перед началом и во время кладки необходимо защищать все строительные части, которые могут быть повреждены во время работ, в том числе и готовую стену.

При перерывах в работе необходимо закрывать верхнюю часть возводимой стены от дождя и других осадков.

Возводимую стену необходимо защищать от таких опасных воздействий, как боковой ветер и горизонтальная нагрузка «лесов», осадки, талая вода, промерзание и пр.

Нельзя допускать такого промерзания возводимых стен, которое при оттаивании может привести к осадке, крену стен или возникновению трещин.

Перед кладкой первый ряд кирпичей выкладывается «всухую», чтобы определить расположение вертикальных швов и избежать напрасной резки кирпичей, и только затем с раствором.

При кладке используют одновременно кирпичи из 3-4-х разных поддонов для того, чтобы выровнять колебания размеров и цвета кирпичей.

Необходимо избегать напрасного использования половинок кирпичей в углах стен и проёмов. Не следует двигать кирпичи после схватывания их с раствором.

Временные окончания кладки необходимо делать ступенчатыми.

Брызги раствора необходимо удалять со стен до их затвердевания.

Рекомендуемая толщина шва 12-15 мм.

Между стеной и теплоизоляцией оставляют воздушный зазор 30-40 мм.

Каждый 3-ий – 4-ый вертикальный шов нижнего и верхнего рядов кладки оставляют незаполненным раствором (для вентиляции).



Обшивочная кладка привязывается к каркасу анкерами из коррозийно-стойкого материала D 4 мм. (4 шт./м²).

Кирпичная кладка изолируется от фундамента.

Верхние ряды кладки столбов и оград необходимо защитить от атмосферных осадков.

При кладке наружных стен стоит избегать использования растворов для расшивки (использовать только кладочные растворы!). При необходимости можно использовать расшивочные растворы только для внутренних работ.

Для получения однородного цвета шва необходимо использовать качественные сухие кладочные растворы (Vetonit, Quick-Mix).

Минимальная наружная температура для кладки фасадного кирпича составляет +5 С. Кладочные смеси на строительном объекте необходимо складывать на поддонах (не на грунте!) и защищать от осадков.

ООО "Славдом-Дистрибьюция"

г. Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д. 12, БЦ "Кантемировский",

вход и въезд с Аптекарской набережной

Тел.: +7 (812) 337 51 51 Факс: +7 (812) 495 55 39

г. Москва, 2-я Звенигородская ул., д. 13, стр. 43, 1 эт, вход с ул. Сергея Макеева

Тел.: +7(495) 640 51 51 Факс: +7 (495) 641 32 56



